

FAZEKASBODA
EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

**HELYI ÉRTÉKVÉDELMI
KATASZTER**

Készítette a
PÉCSÉPTERV STÚDIO
2003-ban

Vezető tervező: Csaba Gyula TT-1-02-0034

Építész: Csaba Gyula,
Béres Gábor,
Farkas László

A településszerkezet kialakulása

Fazekasboda területén az őskortól kezdve a honfoglalásig számos népcsoport élt. A rómaiak idején feltehetőleg őrhely volt itt. A település ősi magja a mai helyétől észak-keletre volt. A település kezdetben a pécsváradi apátság tulajdonában volt, később az egyetemi alap birtokába került. A török hódoltság alatt is lakott hely volt, de a felszabadító háborúk nyomán elnéptelenedett. 1720-ban németeket telepítettek be, a falu pedig újjáépült a mai helyén.

A telkek beépítésének változása

A hagyományos hosszházas elrendezésű falusi lakóháztípus az egész településen megtalálható. Az egytraktusos lakóházat egy következő fejlődési fokozatban az utcafronton L alakban bővítették.

Az értékvédelem fajtái

Az építészeti értékvédelem vonatkozhat területre és építményre, a védelem foka lehet országos (műemlék) és helyi védelem, aminek van H1 és H2 fokozata.

A H1 fokozatra javasolt épületeket tömegükben és tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílászárók részosztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat.

A H2 fokozatú védelem az épület valamely részértékére terjed ki. Az épületek felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket meg kell őrizni.

A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni az épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti belső értékek elvárható tiszteletben tartásával kell megoldani.

A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával,

szerkezetével,

anyaghasználatával

összhangban legyen.

Az épület bontására csak műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követően. Az új épülettel legalább a tömegét meg kell őrizni.

A település értékvédelmi katasztere

A területen egyedül a római katolikus templom áll országos védelem alatt.

Összesen 3 építményt javasolunk H1 fokozatú védelemre és 22-t H2 fokozatúra.

Az örökségvédelmi hatástanulmány összegzése

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően az örökségvédelmi hatástanulmány műemlékvédelmi szempontból a következő lényegi megállapításokat teszi a készülő településrendezési tervhez:


Műemlékvédelmi szempontból a tanulmány összegyűjtötte a területen található országos védelem alatt álló objektumokat, valamint a helyi sajátosságokat magukon viselő építészeti, kultúrtörténeti emlékeket. A Kulturális Örökségvédelmi Hivaltaltól megkapott adatszolgáltatás, a helyszíni terepbejárás, valamint a helybeliekkel való egyeztetések során kiválasztott épületek, építmények dokumentálásra kerültek. A rendszerezés kettő fokozatú, amely során a helyi védettség H1 vagy H2 kategóriájú lehet.

A helyi védelem alá helyezett objektumok meg kell jelenjenek a települések rendezési terveiben is, mint különös figyelmet érdemlő létesítmények. A velük kapcsolatos építési tevékenységek engedélyezése során a Helyi Építési Szabályzat mellékleteként kiadott építészeti értékvizsgálatban leírt követelményeket teljesíteni kell.

A helyi közösség múltjának, identitásának fontos elemei az épített környezet elemei, amelyek megóvásuk esetén esztétikus lakókörnyezetet eredményeznek.

FAZEKASBODAIHATÁR


TÉRKÉPE
az elkülönítés után



1782-1785




1829-1866



1872-1884








2002










ABLAKOK

A fazekasbodai utcai homlokzatok egyik jellegzetessége, hogy kifelé zártságot mutatnak, a lakóépületek az utcafronton egyáltalán nem nyitottak. A zsalugáterek mindig csukva vannak, kvázi vakablakként funkcionálnak. A zsaluk négy mezőből állnak, amelyek felett timpanonos lezárás található szemmel a közepén.



PINCE AJTÓK

A kazettás, kétszárnyú pinceajtók többnyire egyenes záródásúak, kivételes esetben színes üveggel ellátott felülvilágítóval készültek. Az ajtók jellegzetesen kilincs nélküliek, felső szellőzőmezővel létesültek. A pincesor kevés még megmaradt épülete a Pécsváradi utca elején található. A faluba érkezőknek ez az első és meghatározó építészeti élménye a településről, ezért helyzetüknél fogva nagy figyelmet érdemelnek.



KERÍTÉSEK


Fazekasbodán a XX. század elejéről lemaradt kovácsoltvas kerítések meghatározzák az utcákép alakításában. A márkó házlapok közötti kapuelemegek inkább stilizált, virágokkal levezetett formákat, a vidéki hangulatot kellene, a polgári lakosság igényeit tükrözik.

A kerítések nagy részét a megfelelő karbantartás hiányában el kell látni, hogy a vas elemek pusztulása megakadályozható legyen.



TORNÁCOSZLOPOK


A fazekasbodai lakóházak tornácait faragott faoszlopok vagy előregyártott, de külsőleg a fából készült oszlopokhoz hasonló elemek támasztják alá. A faoszlopok felső és középső része túlnyomórészt kanellurált, szerény fejezettel kivitelezett. Íves, falazott mellvéddel létesült tornác csak a malomépületnél található. A tornácok födém szerkezete alulról stukatúrral borított és vakolt felületképzésű.



KERÍTÉSEK


Fazekasbodán a XX. század elejéről fennmaradt kovácsoltvas kerítések meghatározóak az utcakép alakításában. A működő oszlopok közötti kapuelemek indákat stílizáló, virágokkal teletűzdelt formáikkal vidám hangulatot keltenek, a polgárosodó lakosság ízlésvilágát tükrözik.








A kerítések nagy részét a megfelelő korrózióvédelemmel el kell látni, hogy a vas elemek pusztulása megállítható legyen.



TORNÁCOSZLOPOK

A fazekasbodai lakóházak tornácait faragott faoszlopok vagy előregyártott, de külőleg a fából készült oszlopokhoz hasonlító elemek támasztják alá. A faoszlopok felső és középső része túlnyomórészt kanellurált, szerény fejezettel kivitelezett. Íves, falazott mellvéddel létesült tornác csak a malomépületnél található. A tornácok födémszerkezete alulról stukatúrral borított és vakolt felületképzésű.



Leírás A római katolikus templom barokk stílusban épült 1735-ben. A keletelt elhelyezkedésű épületet a település magaslati pontján létesítették. Pala fedésű tornyán óraíves főpárkányzat és két darab vízszintes osztópárkány található. Kökeretes bejárata fölött timpanonos szemöldökkpárkány van, amely alatt a település hősi halottainak állított emléktábla látható. Védett építészeti elemek		Iskola utca	Helyrajzi szám	102
		- római katolikus templom -	Védelem foka	M III
				
				
Leírás A fém öntvény feszület 1994-ben került felállításra. Posztamensre helyezett alkotás. Védeltséget a templom közvetlen közelsége miatt érdemel. Védett építészeti elemek		Iskola utca	Helyrajzi szám	103
		- kereszt -	Védelem foka	H1
Leírás Az 1889-ben állított utikereszt festet alkotás, amelyet a Szent Flórián szoborról következtethetően tűzvész emlékére állítottak. Védett építészeti elemek				
Leírás Az 1889-ben állított utikereszt festet alkotás, amelyet a Szent Flórián szoborról következtethetően tűzvész emlékére állítottak. Védett építészeti elemek			Helyrajzi szám	071/1
		- kereszt -	Védelem foka	H1
				

Leírás

Az utcáfronton támpillérekkel megtámasztott falú lakóépület túlnyúló ereszeljével létesült. Fehérre meszelt főhomlokzatán nyílások nincsenek. A szabad kémény fejezete eredeti állapotában van. Kovácsoltvas kerítése falazott lábazaton áll.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, támpillérei, kerítése

Korrektíós javaslat

A tető cserépfedését folyamatosan ki kell javítani, lehetőleg bontott cserép felhasználásával.

Petőfi Sándor utca 2.

- lakóépület -

Helyrajzi szám

Védelem foka

47

111

**Leírás**

A lakóépület jól illeszkedik a hagyományos utcaképhez. A túlnyúló ereszel kiképzett tornáca fehér meszelést kapott, de a főhomlokzatot már dörzsölt vakolattal látták el. Az utcai hármastablak utólagos beépítésű.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, kerítése

Korrektíós javaslat

Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjét és vakolatdíszait régi fényképek vagy analógiák alapján vissza kell állítani. A kovácsoltvas kerítést megfelelő korrózióvédelemmel el kell látni.

Petőfi Sándor utca 3.


- lakóépület -

Helyrajzi szám

Védelem foka

38

112

**Leírás**

A Fazekasbodára jellemző zárt utcai homlokzat ezen az épületen is érzékelhető, annak ellenére, hogy a főhomlokzatot zsákos ablakok tagolják. A földem vonalában párkányzat húzódik, amely fölött padlaskiszellőzők találhatók. Tömören falazott kapuzata intim belső udvart határol.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje

Korrektíós javaslat

Az utcai homlokzat dörzsölt vakolatát simított vakolatra kell cserélni.

Petőfi Sándor utca 4.

- lakóépület -

Helyrajzi szám

Védelem foka

39

112

**Leírás**

Az utcára merőleges gerinccel épült lakóház tornácát szögletes faoszlopok támasztják alá. Udvari homlokzatán az eredeti nyílások találhatók. A ház udvara a terep meredek lejtése miatt kis méretű.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, tornáckialakítása

Korrektíós javaslat

Szabadság utca 19.

- lakóépület -



Helyrajzi szám


Védelem foka



41



112



Leírás Az egytraktusos lakóház tornác nélkül, túlnyúló ereszzel, úgynevezett ereszaljával épült. Utcai homlokzatán Fazekasbodán jellemző, csukott zsalugáteres ablakok találhatók, amelyeket vakolt falsávokba, "lükörbe" helyeztek. Utcai oromfalán az eredeti vakolatdíszeket leszedték és dörzsölt vakolattal látták el. A telek déli oldalhatárán nyárikonyha létesült.		Kossuth L. utca 22.	Helyrajzi szám	86
		- lakóépület, melléképület -	Védelem foka	H2
				

				
		- melléképület -		

Leírás A XX. század elején épület lakóházat az utcafronton zárt zsalugáteres ablakok díszítik. A főhomlokzatot dörzsölt vakolattal látták el. A tornácát okker-fehér festésű, gazdagon díszített tornácoszlopok támasztják alá. Kovácsoltvas kerítését figurális díszítésű kapuoszlopok tartják. Védett építészeti elemek a lakóház tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, tornáckialakítása, kerítése Korrekcíós javaslat A lakóház dörzsölt vakolatát simított vakolatra kell cserélni. A kerítés mosott beton lábazatát célszerű bevakolni.		Kossuth L. utca 10.	Helyrajzi szám	96/2
		- lakóépület -	Védelem foka	H2
				



Leírás


A széles lakóház utcára merőleges nyeregtetővel létesült. Tornácát faragott faoszlopok gyámolítják. Főhomlokzatán díszítések nincsenek.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, tornáckialakítása

Korrektíós javaslat

A főhomlokzat vakolatdíszzeit és nyílásait régi fényképek vagy analógiák alapján helyre kell állítani.



Leírás



Nyers-tégla felületképzésű utcai homlokzatán az eredeti nyílásrendszer és párkányzat található. Faoszlopos tornácát az utca felől ablak zárja. Utca merőleges gerinccel létesült, egytraktusos épület folytatásaként az oldalhatáron gazdasági épületek sorakoznak.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, utcai homlokzatának felületképzése, nyílásrendszere

Korrektíós javaslat

Az épület festését fel kell újítani.



Kossuth L. utca 6.

- lakóépület -

Leírás


Az egytraktusos lakóépület főhomlokzatán az eredeti vakolatdíszek már sajnos nem találhatók meg, de nyílásrendszere még őrzi a hagyományos faluképbe illő épület arányait. Esztergált faoszlopos tornáca a tető vonalának töréséből következtethetően utólag toldott. A fésűs beépítés alapján a lakóépület mögött gazdasági épületek sorakoznak. Kerítése kovácsoltvasból készült.

Védett építészeti elemek

a lakó- és melléképület tömege, a lakóház utcai homlokzatának nyílásrendje, tornáca, kerítése

Korrektíós javaslat

A ház dörzsölt vakolatát simított vakolatra kell cserélni és fehér színűre festeni. Régi fényképek vagy analógiák alapján a főhomlokzat vakolatdíszzeit helyre kell állítani.



Kossuth L. utca 8.

- lakóépület, melléképület, kerítés -

Helyrajzi ábrák

Védettség felülete



Leírás


A lakóház utcára merőleges gerinccel létesült. Faoszlopos tornáca az utca felől ablakban végződik. Keresztcsumós beépítési módjával értékes színfoltja a településnek. A melléképületen faragott fa pajta- és istállóajtó található.

Védett építészeti elemek


a lakó- és melléképület tömege, beépítési módja, a főépület utcai homlokzatának nyílásrendje, tornáca


Korrektciós javaslat

A lakóépület utcai homlokzatának vakolatdíszzeit a régi fényképek vagy analógiák alapján vissza kell állítani.



Kossuth L. utca 3.	Helyrajzi szám	106
- lakóépület, melléképület -	Védelem foka	H2





- melléképület -

Leírás


Zárt hatást mutató utcai homlokzatával a településre jellemző építészeti hatást kelti. Túlnyúló ereszejével létesült tornácára lépcsősoron juthatunk fel. A fésűs beépítési móddal létesült ház után közvetlenül sorolódnak a gazdasági épületek.

Védett építészeti elemek


az épület tömege, utcai nyílásrendszere

Korrektciós javaslat

Az épület vakolathibáit ki kell javítani, a nyílászárók favédelméről gondoskodni kel.



Kossuth L. utca 6.	Helyrajzi szám	99
- lakóépület, melléképület -	Védelem foka	H2



Leírás


A hagyományos arányokkal rendelkező lakóépület főhomlokzatát zárt zsakutágeres ablakok tagolják, amelyeket mélyített tükörbe helyeztek. Tornácat falazott, szögletes oszlopok tartják. Az épület feltehetőleg a XX. század elején létesült.

Védett építészeti elemek


az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, tornáckialakítása

Korrektciós javaslat




Az utcai homlokzat eredeti díszzeit régi fényképek vagy analógiák alapján helyre kell állítani.








Kossuth L. utca 2.	Helyrajzi szám	101
- lakóépület, melléképület -	Védelem foka	H 2






Leírás A szokatlanul magas lábazatra emelt lakóépület utcai homlokzatán a fazekasbodai házakra jellemző zártság mutatkozik meg a leeresztett redőnyzettel. A főhomlokzatot vízszintes osztások szelik három részre, amelyek közel azonos magasságúak. Védett építészeti elemek az épület tömege, nyílásrendszere Korrekciós javaslat A dörzsölt vakolatot simított vakoltra kell cserélni. A homlokzat eredeti vakolatdíszzeit régi fényképek vagy analógiák alapján helyre kell állítani.		<table><tr><td>Rét utca 6.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>14</td></tr><tr><td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr></table>	Rét utca 6.	Helyrajzi szám	14	- lakóépület -	Védelem foka	H2	
Rét utca 6.	Helyrajzi szám	14							
- lakóépület -	Védelem foka	H2							
Leírás A fésűs beépítésű lakóház faoszlopos tornácát eredetileg ajtó zárhatta, amelyet utólag befalaztak. A szolgáltató funkció kiszolgálása érdekében a főhomlokzaton ajtót nyitottak. Az udvari homlokzat őrzi eredeti nyílásrendszerét. Védett építészeti elemek az épület tömege, tornácialakítása Korrekciós javaslat Az épület vakolathibáit helyre kell állítani, és a festését fehér színűre kell változtatni.		<table><tr><td>Rét utca 7.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>13</td></tr><tr><td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr></table>	Rét utca 7.	Helyrajzi szám	13	- lakóépület -	Védelem foka	H2	
Rét utca 7.	Helyrajzi szám	13							
- lakóépület -	Védelem foka	H2							
Leírás Az utcára merőleges gerincű nyeregtetővel létesült lakóház esztérgált faoszlopos tornáccal néz az udvar felé, ablakait zsalugáter borítja. Az utcai homlokzaton az eredeti díszítések már nem lelhetők fel. Védett építészeti elemek az épület tömege, tornácialakítása Korrekciós javaslat Az utcai homlokzaton a dörzsölt vakolatot simított vakoltra kell cserélni. A homlokzat festését lehetőleg fehér színűre kell változtatni.		<table><tr><td>Rét utca 8.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>12</td></tr><tr><td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr></table>	Rét utca 8.	Helyrajzi szám	12	- lakóépület -	Védelem foka	H2	
Rét utca 8.	Helyrajzi szám	12							
- lakóépület -	Védelem foka	H2							
Leírás Az egytraktusos lakóépület utcára merőleges gerinccel létesült. Túlnyúló eresszel építették az udvar felé. A gazdasági épülete L alakban befordul, ezzel megadja az udvar nyugati határát. Az utca szintjétől jelentősen kimagasló telekcsor legésző épülete. Védett építészeti elemek az épület tömege, utcai nyílásrendszere Korrekciós javaslat		<table><tr><td>Patak utca 1.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>107</td></tr><tr><td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr></table>	Patak utca 1.	Helyrajzi szám	107	- lakóépület -	Védelem foka	H2	
Patak utca 1.	Helyrajzi szám	107							
- lakóépület -	Védelem foka	H2							



Leírás A keresztcsűrös elrendezésű telek a Patak utca jellegzetes eleme. A lakóépület túlnyúló eresszel létesült. Mind az utcai, mind az udvari homlokzat a hagyományos nyílásrendszerét őrzi. Főhomlokzatát vakolatdíszek nem tagolják. Védett építészeti elemek az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendszere Korrektciós javaslat A dörzsölt vakolatot simított vakolatra kell cserélni. A homlokzat festését lehetőleg fehér színűre kell változtatni. Régi fényképek vagy analógiák alapján az eredeti utcai homlokzatot helyre kell állítani.		Patak utca 2.	Helyrajzi szám	108
		- lakóépület -	Védelem foka	H2
Leírás A keresztcsűrös beépítési móddal létesült épületnek hagyományos tömegarányai vannak. Az L alakú épület lezárásaként az udvar déli oldalán gazdasági épület található, amely az udvarnak keretes jelleget kölcsönöz. A lakóház esztergált faoszlopos tornáccal néz dél felé. Az utcai homlokzaton az eredeti vakolatdíszek már nem találhatók meg. Védett építészeti elemek az épület tömege, beépítési módja, tornáckialakítása Korrektciós javaslat Az utcai homlokzat dörzsölt vakolatát simított vakolatra kell cserélni.		Felsőmalom utca 4.	Helyrajzi szám	156
		- lakóépület, melléképület -	Védelem foka	H2
Leírás A malomépület mára már elvesztette eredeti funkcióját, feltételezhetően lakóépületként hasznosítják majd. A boltíves tornáca falazott mellvéddel épült. Széles traktusával, völgyszéli helyzetével a táj meghatározó eleme. Védett építészeti elemek az épület tömege, tornáckialakítása Korrektciós javaslat Az épület dörzsölt vakolatát simított vakolatra kell cserélni. A homlokzat festését lehetőleg fehér színűre kell változtatni.		Felsőmalom utca 7.	Helyrajzi szám	176
		- (malom) lakóépület -	Védelem foka	H2

Az iker pinceépület szimmetrikus elrendezésű homlokzattal bír. Kazettás bejárati ajtói okker és téglaszínűek. Tornácát faoszlopok tartják. Az épület tetőszerkezete az utcával párhuzamos gerinccel létesült. az épület tömege, tornáckialakítása, nyílásrendszere Az épület faoszlopait megfelelő favédelemmel kell ellátni, azok kiváltása más anyagú szerkezettel nem engedélyezhető. Az épület vakolathibáit ki kell javítani.		<table border="1"> <tr> <td>Pécsváradi utca</td><td>Helyrajzi szám</td><td>174</td></tr> <tr> <td>- Pince -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr> </table> 	Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	174	- Pince -	Védelem foka	H2
Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	174						
- Pince -	Védelem foka	H2						
Leírás A csurgótávolságra épített, és így zárt sorú hatást keltő pincesor utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel létesült. Az épület rossz állapotban van, amely főleg a falak felázására vezethető vissza. Védett építészeti elemek az épület tömege Korrektciós javaslat A vakolathibákat ki kell javítani, a nyílászárókat a megfelelő favédelemmel el kell látni.		<table border="1"> <tr> <td>Pécsváradi utca</td><td>Helyrajzi szám</td><td>175</td></tr> <tr> <td>- Pince -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr> </table> 	Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	175	- Pince -	Védelem foka	H2
Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	175						
- Pince -	Védelem foka	H2						
Leírás Az eredetileg ikerkialakítású pinceépület boltíves támaszrendszerű tornáccal épült. A tornác bal felét lefalazták. A pince utcával párhuzamos gerinccel létesült. A bejárati ajtó téglakeretezésű, színes-üveg felülvilágítóval ellátott. Védett építészeti elemek az épület tömege, nyílásrendszere, boltíves tornáca Korrektciós javaslat A pince eredeti formáját régi fényképek vagy analógiák alapján helyre kell állítani. A befalazott tornácot ki kell bontani.		<table border="1"> <tr> <td>Pécsváradi utca</td><td>Helyrajzi szám</td><td>176</td></tr> <tr> <td>- Pince -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr> </table> 	Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	176	- Pince -	Védelem foka	H2
Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	176						
- Pince -	Védelem foka	H2						
Leírás A nemrég felújított pinceépület szimmetrikus homlokzata őrzi az eredeti nyílásrendszert. Kazettás, faragott bejárati ajtaja és a zsalugáteres ablakok bama mázolászt kaptak. Védett építészeti elemek az épület tömege, tornáckialakítása, nyílásrendszere Korrektciós javaslat		<table border="1"> <tr> <td>Pécsváradi utca</td><td>Helyrajzi szám</td><td>177</td></tr> <tr> <td>- Pince -</td><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr> </table> 	Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	177	- Pince -	Védelem foka	H2
Pécsváradi utca	Helyrajzi szám	177						
- Pince -	Védelem foka	H2						

Leírás A kápolna a Kossuth Lajos utcában, egy magántelken létesült. Alacsony tömegű, nyeregvetésű épület, az utca felé félköríves ajtóval nyílik. Védett építészeti elemek a kápolna tömege Korrektíós javaslat A kápolna dörzsölt vakolatát simított vakolatra kell cserélni. A félköríves nyílásához félköríves ajtót kell építeni.		Kossuth L. utca	Helyrajzi szám	89	
		- kápolna -	Védelem foka	H2	
Leírás A település központjában álló zöldterület meghatározó tájképi eleme a három fűzfa, amelyek védelmet kell élvezzenek. Védettség		- facsoport -	Helyrajzi szám	218	
			Védelem foka	T	
Leírás A Polgármesteri Hivatal előtti téren található koros fa meghatározó tájképi elem. Védettség A koros fa állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodni kell.		Kossuth Lajos utca	Helyrajzi szám	228	
		- fa -	Védelem foka	T	